

## Colonia San Luis, pasaje Las Marías, casa No. 7, Cuscatancingo, San Salvador.


Cód.	Descripción del bien	Zona	Departamento	Municipio	Vocación	Área registral y construcciones	Precio de venta
184-B	Colonia San Luis, pasaje Las Marías, casa No. 7, municipio de Cuscatancingo, departamento de San Salvador.	Central	San Salvador	Cuscatancingo	Habitacional	Terreno: 262.41 v <sup>2</sup> con construcciones de 91.59 m <sup>2</sup>	\$ 25,000.00

### DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Inmueble ubicado en colonia san luis que se localiza a 500 metros al nororiente del centro del municipio de San Cuscatancingo. su entorno se caracteriza por observarse viviendas unifamiliares individuales con similares tipos y características constructivas destinadas a familias con un ingreso socioeconómico medio y medio bajo. la zona cuenta con un uso de suelo habitacional, de moderado crecimiento poblacional y alto índice comercial. el sector cuenta con todos los servicios públicos y privados. inmueble sobre pasaje peatonal con superficie de concreto y accesos principales sobre calle vehicular con superficie de pavimento asfáltico en buen estado de mantenimiento. al momento de la visita no se observó presencia de grupos delincuenciales.

VOCACIÓN: Habitacional  
TOPOGRAFÍA: Plana  
FORMA: Irregular.  
DRENAJES: Adecuados







FACHADA PRINCIPAL



COLINDANTE ORIENTE



COLINDANTE NORTE



PASAJE LASMARIAS DE ACCESO



CALLE DELGADO DE ACCESO



ENTORNO INMEDIATO



SALA



AREA DE COMEDOS/COCINA



DORMITORIO



BAÑO COMPARTIDO



DORMITORIO



PASILLO DE CIRCULACIÓN